



# KFZ-Sachverständigenbüro Sander

Inh. Wolfgang Sander



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

KFZ Sachverständigenbüro Sander, Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach

Herrn  
Bertold Willi Walter Jetschke  
Akazienstr. 73

Aichach, den 08.11.2018

86899 Landsberg a Lech

## Oldtimerbewertung

**9908111802**

Bei Rückfragen bitte angeben!

**Betrifft** : **Fahrzeugbewertung**

Anspruchsteller : Herr Bertold Willi Walter Jetschke  
Akazienstr. 73, 86899 Landsberg a Lech

Amtliches Kennzeichen : LL - RP191 H

Auftrag vom / durch : 30.10.2018 / Anspruchsteller telef.

Besichtigungsdatum / -ort : 30.10.2018 / Augsburg bei Anspruchsteller

Besichtigt durch : Wolfgang Sander

Anwesend : Auftraggeber

### Zusammenfassung der Oldtimerbewertung

Zustandsnote:

Note 2

Marktwert: (mehrwertsteuerneutral)

EUR 23.000

Wiederbeschaffungswert: (mehrwertsteuerneutral) EUR 28.750



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: LL - RP191 H						
Fahrzeugart	: PKW						
Aufbauart	: Oldtimer, 4-türig						
Fabrikat	: Mercedes Benz						
Typ	: 190 D						
Fahrzeug-Ident-Nummer	: 12101110018200						
Hubraum / Leistung	: 1767 ccm / 32 kw						
Motorart	: Diesel						
Reifendimension vorn / hinten	: 6.40 - 13 / 6.40 - 13						
	←						
Profiltiefe in (mm)	: <table border="1"><tr><td>8,0</td><td>8,0</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>8,0</td><td>8,0</td></tr></table>	8,0	8,0			8,0	8,0
8,0	8,0						
8,0	8,0						
Erstzulassung	: 24.11.1960						
Letzte Zulassung	: 13.09.2018						
Nächste HU	: 09.2020						
Laufleistung abgelesen	: 65880 km						
Farbe	: rot						
Allgemeinzustand	: gepflegt						
Besichtigungszustand	: fahrfähig und verkehrssicher						
Sonderausstattung	: Weißwandreifen, Radzierblenden, Chromstoßstangen wie neu, Innenraum original und gepflegt						
Vorschäden	: Laut Angaben keine, keine erkennbar						
Altschäden	: Laut Angaben keine, keine erkennbar						
Bemerkungen	: Kühler, Elektrik, Motorlager, Leitungen erneuert, 4 x Bremsen neu, Karosserie ordentlich restauriert, Fahrzeug mit Originalteilen instandgesetzt, Fahrzeug mit Originallack komplett lackiert, Motor ausgetauscht durch 180 D Motor Nummer: 636.930-10-024.622, Kundendienst durchgeführt						



# KFZ-Sachverständigenbüro Sander

Inh. Wolfgang Sander



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018

## **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom 30.10.2018 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

## **Zustand:**

### **Innenraum:**

Sehr gepflegter Originalzustand,

### **Technik:**

Fahrzeug Fahrzeug mit Originalteilen instandgesetzt: Kühler, Elektrik (Verkabelung), Motorlager, Kraftstoffleitungen und alle Bremsen erneuert,

### **Karosserie:**

Chassis ordentlich restauriert und rostfrei,

### **Lackierung:**

Fahrzeug mit originalgetreuem Lack innen und außen komplett lackiert,

### **Motorisierung:**

Motor zeitgemäß, aber nicht mit Originalmotor ausgestattet, sondern durch 180 D Motor Nummer: 636.930-10-024.622 ausgetauscht, Motor regelmässig gewartet und sauber

### **Aggregate:**

Aggregate original und überholt

## **Zustandsnote:**

**Note 2**

Mängelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und Optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.



# KFZ-Sachverständigenbüro Sander

Inh. Wolfgang Sander



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018

Ein Fahrzeug auf das man begeistert zugeht, aber an dem man bei näherer Betrachtung leichte Gebrauchspuren findet. Diese leichten Gebrauchsspuren sollten sich in einer nachvollziehbaren, geringen Gesamtleistung bzw. Laufleistung nach der Restauration widerspiegeln. Entsprechend niedrig ist auch der Verschleißgrad der Technik.

## **Marktwert: (mehrwertsteuerneutral)**

**EUR 23.000**

Der Marktwert beziffert den gegenwärtigen Wert des Fahrzeuges am Markt, das heißt für dieses Fahrzeug würde zum jetzigen Zeitpunkt der als Marktwert geschätzte Betrag beim An- und Verkauf bezahlt bzw. erzielt werden. Es handelt sich dabei in aller Regel um den Durchschnittspreis am Privatmarkt. Ferner fließen die Erfahrungen des Handel (als Nettobetrag) sowie internationale Auktionsergebnisse (ohne Mehrwertsteuer) und die internationale Marktsituation mit in den Marktwert ein. Erfahrungsgemäß kann der Händlerpreis bis zu 25 % über dem hier angeführten Preis liegen.

Der Marktwert ist meist Basis der Versicherungseinstufung (Kaskobedingungen) bei Oldtimer Sondertarifen. Er gilt als Taxe (festgesetzter Preis) im Sinne von § 57 VVG (Versicherungseinstufung). Der Marktwert ist mehrwertsteuerneutral.

## **Wiederbeschaffungswert: (Mehrwertsteuerneutral) EUR 28.750**

Der Wiederbeschaffungswert ist eine Größe aus dem Haftungsrecht (§ 249 BGB). Er bestimmt sich nach der Summe, die der Geschädigte im Falle eines Unfalls aufwenden muss, um ein gleichartiges und gleichwertiges Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Dabei ist der Wiederbeschaffungswert zum Zeitpunkt eines Unfalls am freien Markt zu bemessen. Hierbei sind nicht die eventuell bisher aufgetragenen Restaurationskosten oder Aufwendungen maßgeblich, sondern nur der Betrag, der - auch unter Berücksichtigung des seriösen gewerblichen Handels (incl. MWSt.) - dafür bezahlt werden muss. Der angegebene Wiederbeschaffungswert (nach Haftpflichtgesichtspunkten) berücksichtigt dabei eine kurzfristige Ersatzbeschaffung. Der Wiederbeschaffungswert ist insbesondere die Grundlage für die Abwicklung eines Haftpflichtschadens.



# KFZ-Sachverständigenbüro Sander

Inh. Wolfgang Sander



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018

## Datenschutz / Urheberrecht :

Entsprechend dem Datenschutzgesetz weist der Unterzeichner darauf hin, dass zur Auftragsbearbeitung Namen und/oder Firmenbezeichnungen, vollständige Anschriften, auftragsbezogene persönliche Daten, sowie Fahrzeugdaten auf unbestimmte Zeit in einer automatisierten Datenverarbeitungsanlage gespeichert wurden.

Sämtliche Gutachtenausfertigungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verfassers.

Veröffentlichungen, Vervielfältigungen oder Nachdrucke jeglicher Art, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers gestattet, wobei insbesondere Lichtbilder auch nach vollständiger Bezahlung noch dem gesetzlichen Urheberrechtsschutz unterliegen.

## Schlußbemerkung:

Der Sachverständige haftet nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Aichach, 08.11.2018



Der Sachverständige

Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018

## Fotoanlage LL - RP191 H



Bild 1

Diagonalansichten, Besichtigung vom 30.10.2018



Bild 2

Diagonalansichten, Besichtigung vom 30.10.2018



# KFZ-Sachverständigenbüro Sander

Inh. Wolfgang Sander



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018



Bild 3 Innenraum original und gepflegt



Bild 4 Innenraum original und gepflegt

Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018



Bild 5 Chromteile schadensfrei und ordentlich



Bild 6 180 D Motor, gepflegt



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018



Bild 7 Aggregate original und überholt




Bild 8 Aggregate original und überholt



# KFZ-Sachverständigenbüro Sander

Inh. Wolfgang Sander



Unser KFZ-Sachverständigenbüro ist von der Gütegemeinschaft Unfall.Net anerkanntes Fachgutachterbüro für Fahrzeugschäden  
Karl-Leinfelder-Str. 7, 86551 Aichach Tel.: 08251-3576 Fax: 08251-51578

Gutachten Nr.: 9908111802

Datum: 08.11.2018



Bild 9

Schiebedach gepflegt